



PANORAMA GERAL

OCORRÊNCIAS DE DEFESA CIVIL - 02/11/2025



Parcial até: 11:20

TIPO	
DANOS NA MALHA ASFÁLTICA	0
ALAGAMENTO (COBRADE 1.2.3.0.0)	0
ÓLEO NA PISTA	0
DESILZAMENTO/ CORRIDA DE MASSA (COBRADE 1.1.3.3.1)	0
DESTELHAMENTO / VENDEVAL (COBRADE 1.3.2.1.5)	0
ENXURRADA (COBRADE 1.2.2.0.0)	0
DESTELHAMENTO / GRANIZO (COBRADE 1.3.2.1.3)	0
TREMOR DE TERRA (COBRADE 1.1.1.1.0)	0
INUNDAÇÃO (COBRADE 1.2.1.0.0)	0
PRODUTOS PERIGOSOS	0
QUEDA DE ARVORE	2
DANO ESTRUTURAL - SOLICITAÇÃO DE VISTORIA	0
	2

DADOS CLIMÁTICOS	
VEL. DO VENTO	27,36 Km/h
RAJADAS DE VENTO	40 km/h
PRECIPITAÇÃO	67,4 mm

Fonte: SIMEPAR

SUBTIPO	
BLOQUEIO PARCIAL DA VIA	1
BLOQUEIO TOTAL DA VIA	0
CORRIDA DE MASSA - DESILZAMENTO SOLO/LAMA/ROCHA	0
DANO REDE ELÉTRICA	0
DANO REDE ELÉTRICA C/ BLOQUEIO PARCIAL DA VIA	0
DANO REDE ELÉTRICA C/ BLOQUEIO TOTAL DA VIA	1
DESLOCAMENTO DE MALHA ASFÁLTICA	0
EM CIMA DE MURO/RESIDÊNCIA	0
EM CIMA DE VEÍCULO	0
QUEDA DE MURO/PAREDE	0
QUEDA/TOMBAMENTO/ROLAMENTO DE BLOCOS/LAJES	0
ROMPIMENTO/COLAPSO DE BARRAGENS	0
SOLICITAÇÃO DE LONA	0
	2

DANOS HUMANOS	
MORTOS	0
FERIDOS	0
DESABRIGADOS	0
DESALOJADOS	0
DESAPARECIDOS	0
	0

REGIÕES	
CENTRO	1
DISTRITO	1
LESTE	0
NORTE	0
OESTE	0
SUL	0
	2

	DESTRUÍDAS	DANIFICADAS
UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE		
UNIDADES PÚBLICAS DE ENSINO		
UNIDADES PRESTADORAS DE OUTROS SERVIÇOS		
UNIDADES PÚBLICAS DE USO COMUNITÁRIO		
UNIDADES HABITACIONAIS		
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		
	0	0

Preenchido: Cilson de Lima Junior
Função: Coordenador Adjunto